

Termometro a batteria con fissaggio a parete o treppiedi

HC-IRDWBT



Treppiedi HC-IRDTBRA (non incluso)



Alta precisione
Precisione fino a $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$



Range di misurazione
Temperatura corporea $32^{\circ}\text{C} - 42.9^{\circ}\text{C}$



Allarme acustico
Allarme acustico con febbre



Misurazione rapida
Misurazione temperatura in
1 secondo



Nessun contatto
Campo di misurazione
della distanza 1-10cm



Alimentazione
Alimentato tramite batterie
e cavo USB

Utilizzo termometro frontale

1. Premere il pulsante START/STOP, sul display verranno visualizzate tutte le icone e il termometro emetterà un breve segnale acustico, comparirà il simbolo $^{\circ}\text{C}$ sul display.
2. Avvicinarsi al termometro mantenendo una distanza compresa tra 1 - 10 cm, il dispositivo misurerà la temperatura automaticamente.
3. Il tempo della misurazione è di 1 secondo, al termine della misurazione il termometro emetterà un segnale acustico e la temperatura verrà mostrata sul display con una luce verde.

Specifiche tecniche

Display	Display a LED Digitale
Indicazioni LED	Verde: temperatura $< 37.5^{\circ}\text{C}$ Rosso: temperatura $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$
Range di misurazione	Modalità corpo $32.0^{\circ}\text{C} \sim 43.0^{\circ}\text{C}$
Alimentazione	Batteria ricaricabile a litio 18650 da 2000mAh/Type-C lunga durata - fino a 500 misurazioni con una ricarica ed USB
Peso	151g (senza batteria)
Dimensioni	140(L) x 93(W) x 93(H) mm
Contenuto della confezione	1 termometro, 1 manuale